



AEROKLUB POLSKI

POLSKI ZWIAZEK SPORTU LOTNICZEGO

członek

Fédération Aéronautique Internationale



SIEDZIBA:
Ul. 17 Stycznia 39
00 - 906 WARSZAWA
NIP 526-030-03-45
REGON 007026161
KONTO: Deutsche Bank 84 1910 1048 2214 9911 5663 0001

TELEFONY: Prezes: +48 22 826 76 70
Sekretarz Generalny: +48 22 826 76 70
Centrala: +48 22 55 67 300
FAXY: +48 22 826 02 43; 826 63 33; 826 58 84
EMAIL: biuro@aeroklubpolski.pl
WWW: <http://www.aeroklubpolski.pl>

L.d.Z.400/Sekr./2010

Warszawa, 19.08.2010 r.

Sz. P.

Tomasz Kądziołka

Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa


Szanowny Panie Prezesie,

Aeroklub Polski zwraca się o podanie informacji na temat postępowania ULC w sprawie zatwierdzenia Biuletynu Obowiązkowego BE-007/36/2010 dotyczącego szybowców typu SZD 36A COBRA 15. Ze względu na długotrwałe postępowanie w tej sprawie, duża ilość szybowców typu COBRA 15 nie mogła latać w tym sezonie. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości prosimy o podjęcie niezwłocznych działań w celu zatwierdzenia wspomnianego biuletynu.

Jednocześnie wnosimy o to, aby możliwość wykonywania przeglądów 300 godzinnych zgodnie z w/w biuletynem mogła być wykonywana w każdej organizacji obsługowej posiadającej certyfikat, a nie tylko w organizacjach posiadających zgodę posiadacza typu. Ewentualnie konieczne jest wskazanie przesłanek zgody/odmowy posiadacza typu na wykonanie naprawy (np. potwierdzenie zakupu biuletynu rozszerzającego resurs przez użytkownika, raportowanie usterek/wad).

Z poważaniem

SEKRETARZ GENERALNY
AEROKLUBU POLSKIEGO


Maciej Lipka